



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CARLOS EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0176-45	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustitución de Puerta




Foto 4: Sustitución de Balcones de metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Reparación de Cableado Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ester Nohemi Ico Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

