



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED Aldea San Miguelito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0178-46	FECHA:	11/06/2024



Sustitución de Estructura de Metal de Ventana



Sustitución de Estructura de Metal de Ventana



Sustitución de Piso Cerámico



Sustitución de Piso Cerámico



Pintura en Muros Exteriores e Interiores



SPintura en Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. R. Caal B.*

Firma y sello del Presidente de la OMP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

