

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

**HOJA 3/4** 

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL /	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR. FREDY HUMBERTO LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERÍA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0194-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/11/2023	



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: MODULO "A" AULAS



Foto 3: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AREA DE GRADAS



Foto 4: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: MODULO "B" SERVICIO SANITARIO



IMGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR. FREDY HUMBERTO LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERIA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0194-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/11/2023	



Foto7: . MODULO "B" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO EN PISO Y PAREDES DE BAÑOS



Foto 8: MODULO "B" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE PUERTAS



Foto9: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 10: REMOZAMIEWNTO DE TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 11: REMOZAMIENTO DE TECHNOS UNINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 12: REMOZAMIENTO EN GRADAS



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Selfo y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa