



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVA PUNTA DE PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA PUNTA DE PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-02-57-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada alucin calibre 26



Foto 2: Sustitucion de ventanas de madera, por metal mas vidrio



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitucion por piso ceramico




Foto 5: Sustitucion de piso de tierra por piso torta de concreto



Foto 6: Sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva Punta de Palma Puerto Barrios Izabal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público