



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0269-43	FECHA:	22/02/2024



foto 1: lamina en mal estado



foto 2 sustitucion de piso de concreto por piso de granito




foto 3.sustitucion de estructura de madera, por metal



foto 4. construcción de muro perimetral de block.



foto 5 sustitucion de piso de concreto por granito



foto 6 reparacion por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público