

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0330-42	FECHA:	14/10/2024




Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO CHIMENEA Y PINTURA



Foto 2: PINTURA PARA AULAS, COCINA Y BAÑOS EN INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: PINTURA DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE DRENAJES, AZULEJO, ALIMENTACION DE AGUA TECHADO Y GALERA EN SANITARIOS




Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TRES AULAS A PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
**Casero San Miguelito**  
**Consejo de Padres de Familia**  
**Puerto Barrios Izabal**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público