

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0330-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO CHIMENEA Y PINTURA



Foto 2: PINTURA PARA AULAS, COCINA Y BAÑOS EN INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: PINTURA DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE DRENAJES, AZULEJO, ALIMENTACION DE AGUA TECHADO Y GALERA EN SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TRES AULAS A PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">E.O.R.M. Caserio San Miguelito Consejo de Padres de Familia Puerto Barrios Izabal</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---