REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v a t e m a t a SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEBARTAMENTO:	Izabal		MUNICIPIO	Duarta Darrias		

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Organización de Padres de Familia del INER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0332-45	FECHA:	28/02/2024




Foto No.1: Pared dañada y fracturada



Foto No.2: Caminamiento en mal estado



Foto No.3: Cuneta



Foto No.4: Recubrimiento de pila



Foto No.5:Inodoro en mal estado



Foto No.6: Humedad en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Paris