

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Castañal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Castañal, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0371-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Sustitución de Puerta



Foto 2: Sustitución de servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Foto 5: Pintura de Muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Castañel	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Castañel, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0371-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 2: Sustrucción de Lámparas



Foto 3: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 4: Sustrucción de depósito de agua de 1100lt



Foto 5: Sustrucciones de balcones de Metal.



Foto 6: Sustrucción de láminas y meson de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

