



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Aldea Entre Ríos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0391-45	FECHA:	29/02/2024



FOTO No. 1 Pintura en pared exterior lado de afuera del centro educativo.
FOTO NO. 2 Pintura en pared exterior parte de enfrente



foto No. 3 sustitución de focos ahorradores parte exterior del centro educativo, foto No. 4 puertas de metal mantenimiento de estructura y sustitución de chapas



foto No. 5 reparación de repello y cernido de paredes, pintura exterior.
Foto No. 6 sustitución de focos reflectores para exterior y su protector



foto No. 7 y 8 reparación de repello y cernido de pared exterior lado izquierdo. Del centro educativo.



foto No. 9 reparación y sustitución de lamparas y plafoneras, foto No. 10 pintado de pared y sellado de grietas y fisuras en muros



foto no. 10 mantenimiento de reposadera, y foto No. 11 sustitución de canal de pvc .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


JORNADA MATUTINA
INED CENTRO ALDEA ENTRE RÍOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo


INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
J.M.
DIRECCIÓN
PUERTO BARRIOS, IZABAL



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Aldea Entre Ríos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0391-45	FECHA:	29/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


JORNADA MATUTINA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Aldea Entre Ríos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0391-45	FECHA:	29/02/2024




foto No. 24 y 25 sustitución de tomacorrientes dobles. Y foto No. 26 sustitución de interruptores simples y dobles



Foto No. 27 y 28 sustitución de lamparas de 2x40



Foto No. 29 sustitución de mezcladora de lavamanos



Foto No. 30 mantenimiento de puertas de metal.



foto No. 31 mantenimiento de balcones de metal, y foto No. 32 mantenimiento de portones de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

