



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR CERRO SAN GIL SUR REGION II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1887-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIOS DE VENTANA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 3: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS A SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 6: REPARACION DE TABLERO DE FLIPONES Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz Esquivel Esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

