

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLACA 1 ALDEA ENTRE RIOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2146-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 NOV 2023 ✓



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULAS COLOCACION Y SUMINISTRO DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN PASILLO



Foto 4: EN AREA DE CORREDOR SE SUMINISTRA E INSTALARA PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




Foto 5: REMOZAMIENTO EN PISO DE AULA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 6: REMOZAMIENTO DE AULAS PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Giancarlo Chir Pérez
INGENIERO CIVIL
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLACA 1 ALDEA ENTRE RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2146-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 NOV 2023 ✓



Foto7: . COLOCACION DE CIELO FALSO



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULA



Foto 9: REMOZAMIENTO DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO



Foto 10: REMOZAMIENTO DE CIELO FALSO EN AULA DE CENTROEDUCATIVO



Foto 11: REMOZAMIENTO DE TECHO.



Foto 12: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Firma, Sello y No. de Colegiado del OPF

Giancarlo Chur Peres
 INGENIERO CIVIL
 COL. 10806
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa