



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CABO TRES PUNTAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2237-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



Foto1: Paredes dañadas que necesitan resane.



Foto 2: Puertas con chapas y con bisagras dañadas.



Foto 3: Telas, tornillos y empaques de las ventanas dañadas.



Foto 4: baños solo con piso de cemento.



Foto 5: Baños sin banqueta




Foto 6: cocina sin grada ni pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alexander Javier

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

