

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: IZABAL ✓	MUNICIPIO: PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA PLACAS 11 ALDEA ENTRE RIOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-01-2486-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 13 NOV 2023 ✓



Foto 1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULAS




Foto 3: SUKMINISTRO E INSTLACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE



Foto 4: SUKMINISTRO E INSTLACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE



Foto 5: SUKMINISTRO E INSTLACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE




Foto 6: REMOZAMIENTO DE AULAS

Firma y sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Pérez
 INGENIERO CIVIL
 COL 10806
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLACAS 11 ALDEA ENTRE RIOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2486-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 NOV 2023 ✓



Foto 7: . REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS,



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL, 26



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO




Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 12: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Firma y sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa