

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "FRANCISCA ISOLINA PEREZ" ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN CRISTOBAL ALDEA ENTER RIOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2504-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 ✓



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: MODULO " B" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 3: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 5: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.




Foto 6: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.

*Mario Vergara Ramos*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giancarlo Chur Pérez*

**Giancarlo Chur Pérez**  
INGENIERO CIVIL  
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "FRANCISCA ISOLINA PEREZ" ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN CRISTOBAL ALDEA ENTER RIOS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2504-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 ✓




Foto 7: . MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 8: MODULO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.




Foto 9: MODULO "C" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE TECHO, REMOZAMIENTO DE PUERTAS PINTURA EN GENERAL, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE



Foto 10: MODULO "C" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE TECHO, REMOZAMIENTO DE PUERTAS PINTURA EN GENERAL, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE



Foto 11: REMOZAMIENTO DE ESCUELA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

*Karin de la Vega Ramos*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giancarlo Chur Pérez*

**Giancarlo Chur Pérez**  
INGENIERO CIVIL

Firma, Sello y No. de Documento del Evaluador de Campo del Programa