



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. TS ENRIQUE CASTILLO MONGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DE PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2761-45	FECHA:	29/2/2024



Foto 1: sustitucion de balcones



Foto 2: Sustitución de balcones



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian ej Vasquez

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

