



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2899-43	FECHA:	12/03/2024




FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA DEL AULA DE PRIMERO A SEXTO




FOTO 2 SUSTITUCION DE LAMINAS DE LA BODEGA Y COCINA




FOTO 3 REPARACION DE CERCO DE ALAMBRE A MALLA GALVANIZADA CON TUBO HG



FOTO 4 SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA DE METAL DE LAS VENTAS DEL AULA DE PRIMERO A SEXTO



FOTO 5 SUSTITUCION DE VIDRIOS DE LA COCINA



FOTO 6 SUSTITUCION DE PUERTA DEL AULA DE PRIMERO A SEXTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William Guillén

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

