



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G. E. P. R.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>IZABAL</b>	MUNICIPIO:	<b>LIVINGSTON</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>COPB ANEXA A EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA CHOCON</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>18-02-0015-42</b>	FECHA:	<b>21/11/2024</b>



Foto 1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: INSTALANDO PORTÓN PRINCIPAL



Foto 4: AMPLIACIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Melida Gomez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Pú...</p>
---	---

