



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0015-42	FECHA:	21/11/2024




Foto 1: LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 INSTALADA




Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO FINALIZADO



Foto 3: PORTÓN PRINCIPAL INSTALADO




Foto 4: AMPLIACIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL FINALIZADO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

