



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BLUE CREEK |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0030-43 | FECHA: | 58960879 |



FOTO 1 Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 2 Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 3 Sustitución de puerta

5 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Medardo Jucup xi

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

