



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Lvingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0032-43	FECHA:	19/02/2024



Anexo 1: cambiar puertas de madera por metal de las aulas.



Anexo 2: cambiar balcones.



Anexo 3 baños: sustituir las puertas de los baños y lámina.



Anexo 4: pintar aula y cambiar lámina.



Anexo 5: Reparación de piso del aula.



Anexo 6: Pintar balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

