



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA COROZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	LETCIA GRALY MAQUIN WINTER	FECHA	45803865



1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, aula y baños



2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



3 Sustitución e instalación de puerta de madera a metal



4 Sustitución de estructura de metal de ventana



5. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Mario Xi Isal</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--