



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO SAN GIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0037-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO: 2 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio coc choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

