



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PLAN GRANDE TATIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0038-43               | FECHA:                         | 19/02/2024        |



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO



REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 ARTURO QUIN TOX  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 OLGA DELFINA XOL CHUB  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

