



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0039-43	FECHA:	15/03/2024



1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



2. Sustitución de puerta



3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gamero

Firma y sello del Presidente de la OPF



Melinda Buitrago

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

