



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0049-43	FECHA:	15/03/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento líquido



FOTO 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Malvin Co
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

