

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA LAS TORTUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0051-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Sustitución de chapa




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Pop Cruz

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

