



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA COSTA DEL LAGO COCALES
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0052-43	FECHA	6/06/2024




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de Torta de Cemento



FOTO 4: Reparación de Paredes y Columnas de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

