



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COSTA DEL LAGO COCALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0052-43	FECHA:	8/11/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26





Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: REPARACIÓN DE PAREDES Y COLUMNAS DE CEMENTO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Raycajal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

