



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0057-43	FECHA:	15/03/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 3: Limpieza de fosa séptica.



FOTO 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso





FOTO 5: Sustitución de Inodoro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe Zacarías Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

