



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM ALDEA NUEVA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA NUEVA VISTA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0058-43	FECHA	22/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en Aula, Cocina y Baño.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en Aula, Cocina y Baño




Foto 3: Reparación de cuneta de concreto




Foto 4: Sustitución de Puertas en Baños y Aula




Foto 5: Sustitución de inodoros y Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Fabricación de Balcón con Malla Metálica y Base de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público