



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Vsita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0058-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024




Foto 1: Sustitucion de lámina, lámina aluzinc calibre 26 en aula, cocina y baño.



Fotos 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal en Aula, cocina y Baño



Foto 3: Reparacion de cuneta de concreto



Fotos 4: Sustitucion de Puertas de Baños y Aula




foto 5: sustitucion de inodoros y sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 6: Fabricacion de Balcon con Malla Metalica y Base de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo