

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA RIO BONITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BONITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0060-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Fabricación e Instalación de Puertas en Aulas



Foto 2: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal y Colocación de Columnas de Metal en Aula, Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en Aula



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustitución de Soporte de Madera, por Metal en Baños, Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en Baños,



Foto 5: Fabricación en Instalación de Puerta en Baños.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Vinicio xo chub</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---