



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SETAÑA NACIMIENTO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | JUAN CHUB POP | FECHA: | ##### |




1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, aula y baños





2 antenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)






3 Sustitución e instalación de puerta de madera a metal



4. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|