



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SELIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0067-43	FECHA:	12/03/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAS



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL, SUSTITUCIÓN LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

