



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SELIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0067-43	FECHA:	2/07/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL, SUSTITUCIÓN LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dora Ca... [Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

