



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SELIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0067-43	FECHA:	5/08/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAS



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL, SUSTITUCIÓN LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dorco castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Pisandro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

