



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Cimarroncito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cimarroncito, Livingston Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0068-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de piso de torta de concreto.



Sustitución de inodoro.



Limpieza de fosa septica



Reparación de muro primetal de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Geremias Flores Asis

Geremias Flores Asis

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mileny Veriza García García

Mileny Veriza García García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

