



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETAÑA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0070-43	FECHA:	27/11/2024



Lámina Instalada troquelada aluzinc calibre 26




Ventanas Instaladas



Puertas Pintadas



Piso de Torta de Concreto



Estructura Metalica



Servicio de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Casar Pop

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

