



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	15/03/2024



FOTO 1 : SUSTITUCION DE LAMINA DE DOS AULAS



FOTO2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



FOTO 4: PINTUROS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Winfa Lizeth Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

