

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAQUITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITZUL, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0075-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO




FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO




FOTO 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METAL PARA SOPORTE DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAQUITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITZUL, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0075-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 8: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 9: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 10: MANTENIMIENTO DE PARED PARA PINTURA



FOTO 11: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 12: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAQUITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITZUL, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0075-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 13: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 14: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




FOTO 15: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




FOTO 16: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 17: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público