



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	LUISA AMANDA CHIN CHUB	FECHA:	31/05/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC LIBRE 26 DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DEL ESCENARIO



SISTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	LUISA AMANDA CHIN CHUB	FECHA	31/05/2024



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Oval

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

