



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0135-43	FECHA:	08/11/2024



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Paulina Caca Cue

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

