



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0135-43	FECHA:	02/12/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DEL ESCENARIO



SISTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Oca Cue

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0135-43	FECHA:	02/12/2024

	
<p>REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Paulina Caa Cua</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Asociación Educativa</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

