



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0079-43	FECHA:	25/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Margarita*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Mixta Aldea San Martin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0079-43	FECHA:	15/08/2024




Foto1: Falta de pintura y canal de agua.



Foto 2: Falta de balcones .



Foto 3: Faltas de puertas.




Foto 4: Falta de bombillos y cables electricos.



Foto 5: Falta pintura dentro del aula numero 1.




Foto 6: Falta pintura del aula numero 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Margarita Ché Xel</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

