



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0080-43	FECHA:	25/04/2024



fotografía 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



fotografía 2: Relleno de piso



fotografía 3: Sustitución de madera a block



fotografía 4: Sustitución de puerta



fotografía 5: Sustitución de ventanas



fotografía 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jacobo Garcia*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
OPF EORM  
Aldea San Juan  
LIVINGSTON, IZABAL

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUEMA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA SAN JUAN  
DIRECCION  
LIVINGSTON, IZABAL