



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ALDEA RIO SALADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO SALADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0081-43	FECHA:	



Relleno de Piso de cemento.



Reparación de pared, sustitución de tablas a block



Reparación de Santuario de pozo ciego a sanitarios lavables



Ampliación y techado de pila escolar



Levantamiento de muro perimetral con malla y postes de cemento



Reparación de Puertas y ventanas de bodega escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

