



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO RÍO SALADO PLAYA, ALDEA RÍO SA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SALADO PLAYA ALDEA RIO SALADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0084-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1 : de forma coordinada se sustituyeron las láminas



Foto 2: Se sustituye la pila plástica por una nueva para uso en la cocina de la escuela.



Foto 3: los padres cepillaron el exterior e interior de la escuela para luego pintar.



Foto 4: Reparación del cerco de la escuela con malla galvanizada y tubo hg.



Foto 5: Se sustituye el piso por un color mas claro.



Foto 6: Se bajaron los vidrios para limpieza y se realizaron las compras de las que estaban rotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila de la Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Manuelalo*

Firma y Sello Director Centro Educativo



