

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO RÍO SALADO PLAYA, ALDEA RÍO SA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SALADO PLAYA ALDEA RIO SALADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0084-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de pila plástica de dos lavaderos




Foto 3: se pinto con los colores celeste cielo y azul atlántico



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Piso 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila de la Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Manuel...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO RÍO SALADO PLAYA, ALDEA RÍO SA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SALADO PLAYA ALDEA RIO SALADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0084-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 7: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 8: los soportes de metal fueron pintadas con pintura anticorrosiva para luego colocar las láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Zoila de la Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*Manuel...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

