



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Quehueche Siete (7) Altares	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quehueche Siete (7) Altares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0085-43	FECHA:	25/04/2024



Puertas del aula en mal estado.



Puertas del baño deterioradas por la interperie.



Ventanas con vidrio y metal dañados.



Barandas con necesidad de reparación.





Portones corroidos por la oxidación.



Cerco perimetral dañado por la antigüedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

